

Clax Splend

Preparat do usuwania plam tłustych i pochodzących z farb

7UL1

Opis

Clax Splend jest preparatem przeznaczonym do usuwania plam tłustych i pochodzących z farb.

Środek do wywabiania plam należy nanieść na tkaninę w miejscu gdzie znajduje się zabrudzenie.

Clax Splend zawiera specjalną mieszaninę rozpuszczalników biodegradowalnych oraz niejonowych środków powierzchniowo czynnych, które skutecznie usuwają wszelkiego rodzaju zabrudzenia oleiste i polimerowe.

Cechy

- dzięki efektywnej formule chemicznej skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia oleiste i pochodzące z farb;

Właściwości

Postać:	bezbarwna ciecz
pH (1% roztwór, 20°C):	3,75 - 4,45
Gęstość [20°C]:	ok. 0,97 g/cm ³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji preparatu.

Sposób użycia

Należy rozłożyć tkaninę na płaskiej powierzchni i nanieść środek odplamiający bezpośrednio na plamę. Rozprowadzić produkt i pozostawić na minimum 15 - 30 sekund.

Trudno usuwalne zabrudzenia delikatnie szorować szczoteczką do momentu, aż plama zniknie. Tkaninę należy zawsze spłukać czystą wodą. Nie pozostawiać odplamiacza na tkaninie dłużej niż 15 minut. Wyprać tkaninę w procesie prania właściwym dla jej składu surowcowego oraz koloru.


Stare, zaschnięte plamy z farby są trudne do usunięcia.

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych, nawet w małych ilościach. Produkt zużyć w całości. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.



Clax Splend

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed ciepłem, promieniami słonecznymi oraz mrozem.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Clax Splend** ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
www.diversey.com